# 2019년 11~12월 환경오염물질 배출사업장 위반 및 처분 현황[전라남도]

| 일 련 번 호 | 사업장명 | 소 재 지 | 대 표 자 | 구 분 | 처분시설명 | 처분내용 (처분사유) | 처분일자 | 행정처분명 (처분번호) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ㈜이메디원 | 전남 장흥군 장평면 고정길 12 | 대표이사 | 대기 특1종 | 소각시설 | 대기오염물질 배출허용기준 초과 | 2019-12-05 | 개선명령(1차) (2019-50호) |
| 51 | ㈜지에스디케이 | 전남 순천시 해룡면 율촌산단 2로 23 | 대표이사 | 대기 특1종 | 선별시설 | 대기배출시설 설치신고 미이행 | 2019-12-17 | 사용중지 (2019-51호) |
| 52 | 여수시 생활폐기물 소각시설 | 전남 여수시 진달래길 310-157 | 여수시장 | 대기 특1종 | 폐기물소각시설 | 굴뚝자동측정기기의 운영·관리기준 위반 | 2019-12-30 | 경고(1차) (2019-52호) |
| 53 | 대한폴리켐㈜ | 전남 함평군 월야면 백야길 88-70 | 대표이사 | 대기 특1종 | (배출) 연마시설<br>(방지) 원심력시설 | 방지시설에 딸린 기계나 기구류의 고장이나 훼손을 정당한 사유 없이 방치 | 2019-12-30 | 경고(1차) (2019-53호) |
| 54 | 비를라카본코리아㈜ | 전남 여수시 여수산단2로 46-51 | 대표이사 | 대기 특1종 | (배출) 정제시설 등 11개<br>(방지) 흡수에의한시설 | 부식·마모로 인하여 오염물질이 새나가는 방지시설 방치 | 2019-12-30 | 경고(1차) (2019-54호) |
| 55 | 오리온엔지니어드카본즈㈜ | 전남 여수시 진달래길 310-88 | 대표이사 | 대기 특1종 | (배출) 발전시설<br>(방지) 흡수에의한시설 | 부식·마모로 인하여 오염물질이 새나가는 방지시설 방치 | 2019-12-30 | 경고(1차) (2019-55호) |
| 56 | 대한시멘트㈜ 2공장 | 전남 광양시 백운1로 74 | 대표이사 | 대기 특1종 | (배출) 혼합시설<br>(방지) 여과집진시설 | 부식·마모로 인하여 오염물질이 새나가는 방지시설 방치 | 2019-12-30 | 경고(1차) (2019-56호) |
| 57 | ㈜피엔알 광양지점 | 전남 광양시 금호동 884 | 대표이사 | 수질 특4종 | 폐수배출시설 및 수질오염방지시설 | 폐수배출시설 운영일지 미작성 | 2019-12-30 | 경고(1차) (2019-57호) |
| 58 | ㈜포스코케미칼 광양사무소 | 전남 광양시 백운1로 48 | 대표이사 | 대기 특1종 | (배출) 소성시설<br>(방지) 1차 : 원심력집진시설<br>2차 : 여과집진시설 | 부식·마모로 인하여 오염물질이 새나가는 방지시설 방치 | 2019-12-30 | 경고(1차) (2019-58호) |